

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年6月7日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	その他	平成25年1月7日に国に提出した「当社原子力発電所における燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりに係る調査状況について(中間報告書)」に誤記があることを確認した。平成25年5月31日に提出した中間報告書にて当該箇所を訂正済み。	GⅢ以下

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋油受タンク室において油フィルタ差圧指示計の点検時、均圧弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
2	1号機	復水補給水系スキマサージタンク補給配管出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)水室のドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	タービン建屋配管貫通部の養生ブーツに破損を確認した。当該養生ブーツを点検・修理。	
5	3号機	主変圧器碍子洗浄/変圧器防災放水口用弁にシートパス及び弁棒付け根部の腐食を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン補助油タンク(A)の油面用レベルスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
7	7号機	所内用圧縮空気圧縮機(B)の点検時、接続棒用ボルトの伸び値が許容値を超えていることを確認した。当該ボルトを交換。	
8	7号機	7号機の監視用テレビモニタ装置の映像が事務本館側のモニタに映らないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
9	その他	大湊側洗濯設備活性炭開袋投入機において計装用圧縮空気のホースが外れていることを確認した。当該ホースを点検・修理。	