

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年7月2日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 0件

## 3. GIIIグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
2	1号機	洗濯設備分電盤No. 3のファン2台中1台に故障を確認した。当該ファンを点検・修理。	
3	1号機	プラント表示装置の1つにおいて監視用画面が動かなくなったことを確認した。再起動により正常復帰。プラント監視上の影響はなし。	
4	1号機	タービン建屋低電導度廃液系サンプ(A)移送配管ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	1号機	圧力調整用消火ポンプ(B)吐出ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
6	1号機	タービン建屋大物搬入口外側プラント内放送設備スピーカーが架台から脱落していることを確認した。当該スピーカーを点検・修理。	
7	3号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)水室ドレン弁及びドレン配管に詰まりを確認した。当該弁及び配管を点検・清掃。	
8	4号機	使用済燃料プールにおける燃料集合体ウォーターロード曲がりの調査中に、使用済の燃料集合体上部に糸くずが付着していることを確認した。当該糸くずを回収済み。燃料への影響はなし。	
9	4号機	使用済のチャンネルファスナ(燃料集合体とチャンネルボックスを固定させる金具)を、仮置箱から使用済燃料プール底部の廃棄用箱に移し替える際に、チャンネルファスナ1個をプール底部へ落下させたことを確認した。当該ファスナを回収済み。プールライナの外觀も異常なし。	
10	5号機	放射性廃棄物処理設備区域送風機(非管理区域)給気ダクトに結露による腐食を確認した。当該ダクトを点検・修理。	
11	5号機	油清浄機ガス抽出機ファン吸込側フランジ部に極く微量な油のにじみを確認した。当該部を点検・修理。	
12	5号機	125V・250V蓄電池の一般点検が点検長期計画で予定された時期に実施できないことを確認した。点検周期延長に伴う妥当性を評価し問題ないことを確認済み。	
13	6号機	サービス建屋1階(管理区域)消防用設備の点検のため天井へ上がる際に、天井ボードに手を付き破損させたことを確認した。当該天井ボードを点検・修理。	
14	その他	3・4号工具センターに配備されている貸出用計測器のうちトルクテスタ1台に故障を確認した。当該トルクテスタを点検・修理。	
15	その他	電路構築のための試掘作業において、使用されていない埋設電線管路にバックホウの歯があたり損傷したことを確認した。管路内のケーブルには損傷なし。	