

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年1月8日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	移動式炉内計装系コントローラ監視伝送路の通信異常を示す警報の発生を確認した。当該伝送路を点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋において、プラント内放送設備(拡声装置)の拡声機能が不良であることを確認した。当該設備を点検・修理。	
3	3号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ(A)ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	定検時監視装置にて画面操作ができないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
5	4号機	主タービン軸受軸振動/回転速度用記録計の故障を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	5号機	サービス建屋送風機(B)モータ連結側グリス排油口パッキンの破損を確認した。当該パッキンを点検・修理。	
7	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集設備の計装用圧縮空気系配管から微量の空気漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	
8	6号機	原子炉建屋地下1階B系非常用電気品室防火ダンパーの点検時、ダンパーが作動しないことを確認した。当該ダンパーを修理。	
9	6号機	復水補給水系ポンプ(C)ケーシングドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	6号機	プロセス計算機時刻校正用FM電波受信機の故障を確認した。当該受信機を点検・修理。	
11	その他	大湊側補助ボイラー4Aのフード開閉機のグラウンド部から蒸気(汚染なし)の漏れを確認した。当該グラウンド部を点検・修理。	
12	その他	荒浜側洗濯設備建屋(管理区域)の成形品乾燥機(D)後部床面に水たまり(約400cc、汚染なし)を確認した。当該乾燥機を点検・修理。	