

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年10月23日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備において、監視制御システムの信号伝送路に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	3号機	サービス建屋にある洗濯設備排風機(A)電動機の点検時、収容ケースおよび軸受の嵌め合い値が管理値を超えていることを確認した。当該電動機を点検・修理。	
3	5号機	制御棒駆動機構サクシオンフィルタ(B)に詰まりを確認した。当該フィルタを点検・清掃。	
4	5号機	常用照明分電盤の回路の1つにおいて、漏電遮断器が作動したことを確認した。当該回路を点検・修理。	
5	6号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)にある雑用水系配管溶接部にごく小さな孔の発生および水の漏えい(汚染なし)を確認した。当該配管を点検・修理。	
6	6号機	低電導度廃液系ろ過器(B)バブリング用空気入口弁の位置検出スイッチ用回路端子のねじ山が潰れていることを確認した。当該端子を点検・修理。	
7	7号機	タービン系論理回路モニタのバックアップ用ハードディスクに動作不良を確認した。当該ハードディスクを点検・修理。	
8	その他	荒浜側雑焼却設備にある高電導度廃液系排水槽ポンプの点検時、ポンプ復水補給水減圧弁の動作不良を確認した。当該弁を修理。	