

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年11月14日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	特定重大事故等対処施設に関する地質調査に従事していた協力企業作業員が、ボーリングマシンに左手薬指を挟まれ負傷(左手薬指開放骨折)した。業務車にて病院に搬送し治療。 【平成26年10月24日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press/kk/2014/pdf/26102401p.pdf	GⅢ以下

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	電源盤の回路試験時、配線用遮断器の動作不良を確認した。当該遮断器を点検・修理。	
2	5号機	保安規定に基づき記録する当直長引継日誌の一部に誤記を確認した。当該事象の原因を調査。	
3	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(A)の点検時、渦流探傷検査において伝熱管2本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
4	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(E)の点検時、渦流探傷検査において伝熱管1本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
5	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)のグランドカバー扉の脱落を確認した。当該扉を点検・修理。	
6	その他	事務本館通信機械室にある複合型多重端局装置(A)に異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
7	その他	免震重要棟にある統合原子力防災ネットワーク用衛星屋内装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	