

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年4月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	モニタ建屋換気空調系制御盤に異常を示す警報が発生し、モニタ建屋給気加熱器の電気ヒーター回路の絶縁抵抗値が低下していることを確認した。当該回路を点検・修理。	
2	1号機	復水ろ過器(A)差圧計低圧元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	3号機	所内蒸気系原子炉建屋蒸気入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	放射性廃棄物処理制御室給気処理装置スチームドレン排水槽ポンプの吐出配管ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	6号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)の軸受油面計の折損、および折損部から微量の油滴下を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
6	6号機	タービン建屋海水熱交換器区域海水スチームドレン排水槽ポンプ吐出逆止弁の継ぎ手部より海水のにじみ、および床面に微量の滴下を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
7	7号機	炉心性能計算機サーバNo. 1のLANカードに故障を確認した。当該計算機を点検・修理。	
8	その他	免震重要棟の屋外放射線監視装置用データ収集処理データベース装置に異常を示す表示を確認した。当該装置を点検・修理。	
9	その他	ユニック車にて山側資材倉庫のシャッターガイドレールを破損させたことを確認した。当該部を点検・修理。	
10	その他	荒浜側補助ボイラー設備の清缶剤ポンプ(1A)に動作不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
11	その他	水処理設備監視装置CDドライブに書き込み不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
12	その他	水処理建屋のNo. 1純水装置陰イオン交換樹脂塔入口圧力指示計の指示値が上限を超えていることを確認した。当該計器を点検・修理。	
13	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備において、焼却炉出口排ガス自動分析装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	