

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2016年2月8日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 1号機 | 電解鉄イオン注入系電解槽出口流量計後ドレン弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 2 | 3号機 | 取水口除塵装置水位差の異常を示す警報が発生し、超音波水位計の動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 3 | 3号機 | 原子炉建屋付属棟北西階段室(管理区域)の壁面に微小なひび割れが発生し、階段室踊り場(1階～地下4階)に水溜まりが点在していること(約400cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。 | |
| 4 | 4号機 | タービン蒸気系Ⅰ系制御装置の異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。なお、当該装置はⅡ系にて正常に動作中であり問題なし。 | |
| 5 | 7号機 | 高圧ドレンポンプ(B)入口管復水注入弁の点検時、弁作動用排気消音器に破損を確認した。当該部品を修理。 | |
| 6 | 7号機 | 原子炉補機冷却海水系(B)電解鉄イオン注入弁(E)のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 7 | 7号機 | 原子炉補機冷却海水系(B)電解鉄イオン注入隔離弁(E)のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 8 | 7号機 | 原子炉補機冷却海水系(B)電解鉄イオン注入逆止弁(E)のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 9 | その他 | 大湊側焼却設備におけるプロパンガスボンベの交換作業時、電動チェーンブロックから異音を確認した。交換作業を直ちに中止。当該機器を点検・修理。 | |