

不適合情報

2016年10月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	化学分析装置(誘導結合プラズマ質量分析計)に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	1号機	化学用計測室に設置しているゲルマニウム半導体検出器(1台)の校正時、動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	2号機	原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)の換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(C)に天井からの雨漏れによる滴下痕を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
4	6号機	エリア放射線モニタ(燃料取替エリア)の指示値が一時的に下限逸脱し、警報が発生したことを確認した。当該モニタを点検・修理。	
5	6号機	中央制御室にある、ディスプレイ装置画面1台に表示不良を確認した。当該装置を点検・修理。なお、他の画面で監視可能。	
6	7号機	原子炉建屋地下2階において、作業で使用していた工具の不良により、作業用分電盤の地絡継電器を動作させたことを確認した。当該工具の使用禁止。	
7	その他	固体廃棄物処理建屋において、ドラム昇降機の昇降レバーに動作不良を確認した。当該レバーを点検・修理。	
8	その他	屋外放射線監視データ収集装置用インターネットサーバーⅡ系に伝送異常を確認した。当該サーバーを点検・修理。なお、データについてはⅠ系にて正常に伝送。	
9	その他	大湊側焼却設備廃スラッジポンプ吸込圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	