

不適合情報

2016年10月28日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	事故後サンプリング装置の電磁弁より、微量の空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプのオイルシール近傍より、微量の水の漏えいを確認した。当該ポンプを停止し、拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	