

不適合情報

2017年2月20日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	使用済燃料プール内に仮置している原子炉内照射試験片ホルダーを着床状態で吊り下げているロープが外れていることを確認した。当該事象の原因を調査。正常状態に復旧。	
2	3号機	循環水系配管電気防食装置において一部電極の電位が確認できないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	4号機	放射性廃棄物処理設備制御室のプリンタⅡ系に動作不良を確認した。当該プリンタを点検・修理。	
4	4号機	放射性廃棄物処理設備計算機Ⅱ系の制御ネットワークに接続不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	5号機	洗濯廃液系ろ過機(A)活性炭スラッジ出口選択弁に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	7号機	残留熱除去系燃料プール側第一出口弁(A)(C)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	