

## 不適合情報

2017年3月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	換気空調系ホットラボ給気冷却器入口弁および出口弁の弁銘板に誤記を確認した。当該銘板を交換。	
2	1号機	換気空調系ホットラボ給気冷却器温度調節弁(非管理区域)の弁棒付け根部より微量の水漏れを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)密度計第2入口弁の保温材部より微量の液漏れ(汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該弁を点検・修理。	