

不適合情報

2017年3月22日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋排気サンブラユニットのサンプル流量に異常を示す警報が発生し、サンプルポンプ(B)が自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該サンプルポンプ(A)を起動し正常に運転中、および測定欠測の影響を評価済み。	
2	3号機	低電導度廃液系ろ過器(A)入口弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	3号機	低電導度廃液系ろ過器(A)入口逆止弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	