

不適合情報

2017年3月27日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 換気空調系主冷水戻り温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 2 | 3号機 | タービン補機冷却海水系ポンプ(B)1台運転時に、吐出弁開度が変動を繰り返している(20~23%)ことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | |
| 3 | 3号機 | 中央制御室換気空調系(B)加湿器Ⅱ系に断水を示す警報が発生し停止したことを確認した。当該加湿器を点検・修理。 | |