

## 不適合情報

2017年4月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内蒸気系補助建屋換気空調系減圧弁前弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	所内蒸気系供給ライン所内蒸気戻り系止弁の弁棒付け根部に水のにじみを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	低起動変圧器(5SA)用変圧器防災装置の噴霧ノズル1本に詰まりを確認した。当該部を点検・清掃。	
4	5号機	低起動変圧器(5SB)用変圧器防災装置の噴霧ノズル1本に詰まりを確認した。当該部を点検・清掃。	
5	7号機	コントロール建屋地下1階区分Ⅰ計測制御用電源盤室扉のドアロックレバーに破損を確認した。当該部を修理済み。	