

不適合情報

2017年4月13日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	高電導度廃液系濃縮装置濃縮廃液系シール水導電率記録計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	3号機	高電導度廃液系蒸留水タンク液位記録計の指示値が変動を繰り返していることを確認した。当該計器を点検・修理。	
3	5号機	復水補給水系復水移送ポンプ(B)吸込弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(B)の点検時、前側水室のゴムライニングの一部に剥離を確認した。当該部を修理。	
5	5号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(D)の点検時、前側水室のゴムライニングの一部に膨れを確認した。当該部を修理。	
6	5号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(F)の点検時、前側水室のゴムライニングの一部に膨れを確認した。当該部を修理。	
7	6号機	サービス建屋加湿器(A)の排水配管継ぎ目部から微量の水漏れを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
8	6号機	サービス建屋加湿器(B)に圧力異常を示す警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該装置を点検・修理。	