

不適合情報

2017年4月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	中央制御室換気空調系加湿器(B)蒸発槽出口蒸気ホースに亀裂および微量の蒸気漏れを確認した。結露水拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	5号機	復水補給水系復水移送ポンプ(B)の点検時、回転軸外径寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
3	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)冷却水入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	7号機	原子炉建屋2階にあるプラント内放送設備(拡声装置)装置に通話不良およびスピーカ5台に動作不良を確認した。当該設備を点検・修理。	