

不適合情報

2017年5月23日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	変圧器防災配管4号連絡弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	3号機	移動式炉内計装系パーズ装置の計装用圧縮空気系側減圧弁より微量の空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)ストレーナー差圧指示計検出元弁のナット部に油にじみを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	