

不適合情報

2017年5月26日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備建屋の消防用設備点検時、防火ダンパー1台に動作不良を確認した。当該ダンパーを修理。	
2	1号機	タービン建屋換気空調系空冷チラー(D)圧縮機(1)の上部接続ナット部下部に油溜まり(約6cc)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。なお、油漏れは継続していない。	
3	3号機	放射性廃棄物処理設備の運転制御用操作表示器1台に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、他の運転制御用操作表示器にて運転可能。	
4	7号機	主蒸気外側ドレン弁の制御用空気配管から微量の空気漏えいを確認した。当該配管を点検・修理。	
5	その他	海上モニタリングの訓練時、小型移動式クレーン車で小型船舶を吊り下げ時に、当該船舶を防護監視設備保護ケースに接触させ変形させたことを確認した。当該保護ケースを点検・修理。	
6	その他	電源車の月例点検時、発電機運転中に水温が高いことを示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	