

## 不適合情報

2017年6月13日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	タービン建屋送風機(A)風量調整用ダンパーの開度表示指針軸部に油にじみを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	6号機	中央制御室換気空調系(A)給気処理装置フィルタの吊り金具に破損を確認した。当該金具を点検・修理。	
3	7号機	ほう酸水注入系ドレン受ドラム缶近傍の作業でドラム缶に異物混入防止養生を実施したが、当該養生の不備によりドラム缶周辺に水漏れ(約5リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、養生是正実施済み。	