

不適合情報

2017年6月19日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	換気空調系海水熱交換器建屋給気エアフィルタの一部に破損を確認した。当該フィルタを点検・修理。	
2	4号機	軽油タンク(B)東側階段入口扉(屋外)ドアノブに腐食による破損を確認した。当該ドアを点検・修理。	
3	6号機	取水設備点検用門型クレーンの点検時、走行用レールの継ぎボルト1本の破損および9本に緩みを確認した。当該ボルトを修理。	
4	6号機	電解鉄イオン注入系の原子炉補機冷却海水系(A)鉄イオン供給配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
5	7号機	原子炉建屋高電導度廃液系排水槽ポンプ(H)出口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	7号機	エリア放射線モニタCh. 19(移動式炉内計装系駆動装置室)の指示値が一時的に下降し、下限逸脱の警報が発生したことを確認した。指示値は通常値まで復帰済み。当該モニタを点検・修理。	