

不適合情報

2017年7月31日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系ポンプのメカニカルシール部から微量のシール水の漏れを確認した。当該部を点検・修理。	
2	3号機	原子炉建屋付属棟地下5階低電導度廃液系排水槽(B)の蓋の蝶番に破損を確認した。当該蝶番を点検・修理。	
3	その他	大湊側補助ボイラー建屋(非管理区域)中和槽排水配管にごく小さな孔を確認した。当該配管を点検・修理。	