

不適合情報

2017年8月4日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水補給水系非常用復水貯蔵槽入口弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	濃縮廃液ポンプ(B)軸受取付け部ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
3	3号機	タービン建屋排風機室空調機(A)排水配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
4	6号機	放射性廃棄物処理建屋とタービン建屋との間にある電動扉の開閉操作時、扉駆動用ケーブル巻き取りドラムの動作不良により、ケーブルが損傷したことを確認した。当該ケーブルを点検・修理。	
5	7号機	ストラップで首からぶら下げていたデジタルカメラの着脱部が外れ、当該カメラが取水口水路(海中)へ落下したことを確認した。当該事象の原因を調査。	