

## 不適合情報

2017年8月21日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉給水制御装置の主蒸気流量信号に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	
2	1号機	タービン建屋と海水熱交換器建屋を繋ぐ屋外トレンチ通路にある雑用水系配管の曲管部保温材から水が滴下し、床面に水溜まり(約600cc、汚染なし)を確認した。拭き取りおよび養生実施済み。当該配管を点検・修理。	
3	5号機	大湊側運転員更衣所の火災感知器に断線を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	5号機	循環水ポンプ連絡弁ピット排水ポンプに汲み上げ不良を確認した。ピット内を清掃し、当該ポンプを点検・修理。	