

不適合情報

2017年9月6日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室主盤上部のデジタル時計に表示不良を確認した。当該時計を点検・修理。	
2	4号機	中央制御室の計器校正用装置のデジタル表示部に表示不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	5号機	原子炉建屋2階(非管理区域)通路の煙感知器に誤作動を確認した。当該感知器を交換済み。	