

不適合情報

2017年11月8日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室裏盤上部の天井ボードに歪みを確認した。当該ボードを点検・修理。	
2	その他	大湊側焼却設備の焼却炉出口排ガス自動分析装置に異常を示す警報が発生し自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルタパルスジェット逆洗装置制御盤点検後の電源復旧時、当該装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	