

不適合情報

2017年11月16日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	事務本館および免震重要棟に設置している監視用テレビモニタ装置の2号機映像に映像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	6号機	事務本館および免震重要棟に設置している監視用テレビモニタ装置の6号機映像に映像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	6号機	原子炉建屋3階(管理区域)梁の上に古い飲料水の空き缶1本を発見した。当該空き缶を回収。	