

不適合情報

2017年11月17日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	燃料取替機の計算機用ディスク装置に故障を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	5号機	中央制御室のプラント内放送設備(拡声装置)1台に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	7号機	中央制御室タービン制御盤のテストパネル用ファンに異常を示す警報の発生を確認した。当該ファンを点検・修理。	
4	7号機	原子炉建屋主蒸気トンネル室前室の照明器具に損傷を確認した。当該照明器具を点検・修理。	