

不適合情報

2017年11月21日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	循環水ポンプ吐出弁ピット排水ポンプの排水不良を確認した。当該ピットおよびポンプを点検・清掃。	
2	5号機	大湊側洗濯設備乾燥機(A)の駆動ベルト(2本中、1本)が切れていることを確認した。当該ベルトを点検・交換。	
3	6号機	サービス建屋2階(非管理区域)南東側ガラス窓シール部(2箇所)より雨水が滴下し、床面に雨水溜まり(約180cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受け用バケツ設置済み。当該部を点検・修理。	
4	7号機	ほう酸水注入系保温用ヒーターの制御用温度スイッチに動作不良を確認した。当該温度スイッチを点検・修理。	
5	その他	6/7号機可燃性ガス濃度制御系再結合装置の自主溶接事業者検査の記録確認時、全数立会判定で検査すべきものを記録確認で検査を実施していたことを確認した。当該事象の影響を評価し、原因を調査。	