

不適合情報

2017年12月18日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	タービン建屋2階作業用電源箱の電源表示灯に点灯不良を確認した。当該箇所を点検・修理。	
2	6号機	コントロール建屋区分Ⅱ計測制御電源盤室天井のケーブル貫通部の断熱材が落下していることを確認した。当該部を点検・修理。	
3	その他	荒浜側焼却建屋(屋外)プラント内放送設備(拡声装置)のスピーカー取付部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	