

不適合情報

2017年12月20日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	7号機	消火設備耐震強化関連工事の石綿を含む外壁塗膜除去作業において、労働安全衛生法に基づく届出は出されていたが、大気汚染防止法並びに県条例に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」が出されていないことを確認した。当該事象の原因を調査。また、類似工事についても調査。	GⅢ以下

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側補助ボイラー煙道(屋外)の板金に損傷を確認した。当該箇所を点検・修理。	
2	1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(A)プリコート出口第1弁の駆動用空気電磁弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	3号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)用電動機の点検時、カップリングのセットビスに固着を確認した。当該部を修理。	
4	3号機	原子炉建屋外気温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
5	4号機	復水ろ過装置逆洗水受ポンプ出口サンプリングシンのドレン配管に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
6	4号機	原子炉補機冷却水系代替熱交換器接続配管(屋外)および配管サポートに腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
7	6号機	換気空調系原子炉区域給気隔離弁(A)および(B)の駆動用空気切替弁に微量な空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	