

不適合情報

2018年1月29日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	非放射性ストームドレン移送系収集タンクのサンプリング用シンクの排出ポンプ(B)に動作不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
2	5号機	制御棒駆動水ポンプ(A)の潤滑油フィルタ取付部に微量な油滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	