

## 不適合情報

2018年2月6日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	タービン建屋高電導度廃液系排水槽(B)のポンプ(B)吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	7号機	循環水ポンプ区域地下2階南側集水ピットの排水ポンプに動作不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
3	その他	大湊側焼却炉建屋排風機(B)の逆流防止ダンパー1個に動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	