

## 不適合情報

2018年2月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(D)のドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
2	3号機	可燃性ガス濃度制御系(B)の多点監視装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)に加熱再生の異常を示す警報が発生し、自動停止および予備機の起動を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	その他	大湊側補助ボイラー用計装ラック(B)端子箱の扉ハンドルに損傷を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	