

不適合情報

2018年3月1日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	荒浜側圧力抑制室プール水排水系サージタンク室(管理区域)の天井から雨水の滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
2	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)の点検時、分解部品(羽根車)に管理値を超える腐食を確認した。当該部品を修理。	
3	5号機	排気筒放射線モニタ(シンチレーション検出器)(A)(B)記録計背面のケーブル取付部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
4	5号機	給水建屋ろ過水移送ポンプ(C)最小流量出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	給水建屋ろ過水移送ポンプ(C)出口ドレン弁のドレン配管に詰まりを確認した。当該ドレン配管を点検・清掃。	
6	6号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)の点検時、ピストンロッド(No2, 3)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	