

不適合情報

2018年3月6日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側補助ボイラー建屋屋上の重油ボイラー煙突の保温材に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
2	1号機	原子炉建屋換気空調系給気冷却器(A)(非管理区域)のフランジ部から微量の水の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
3	1号機	原子炉複合建屋地下1階北西側水密扉の蝶番部カバーに損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
4	5号機	格納容器内雰囲気モニタ系事故時用サンプルポンプの電源盤に異常を示すランプの点灯を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	6号機	中央制御室制御盤内の冷却用ファンに異音を確認した。当該ファンを点検・修理。	
6	6号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)ケーシングカバー部から微量の油滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
7	7号機	トランスヤード(屋外)地下タンクの排水ポンプ用液位スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
8	7号機	計測用圧縮空気系気水分離器(A)の凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	