

不適合情報

2018年3月30日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 3号機 | サービス建屋屋上給気ガラリ前室内扉の錠に動作不良を確認した。当該錠を点検・修理。 | |
| 2 | 5号機 | 原子炉建屋付属棟の非放射性ストームドレン移送系排水槽ポンプ(C)吐出配管の一部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。 | |
| 3 | 7号機 | 移動式炉内計装系装置室のエリア放射線モニタに指示値の下限を示す警報の発生を確認した。現場測定値は異常なし。当該モニタを点検・修理。 | |
| 4 | その他 | 荒浜側焼却設備において、雑固体自動倉庫のボックスパレットNo. 178(箱形荷台)のキャスター1個に損傷を確認した。当該キャスターを点検・修理。 | |
| 5 | その他 | 高精度振動式気圧計モジュールの校正時、測定値誤差が管理値を超えていることを確認した。当該装置を点検・修理。測定記録への影響を評価。 | |