

不適合情報

2018年4月19日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、ハンドセット1台およびスピーカー1台に動作不良を確認した。当該装置を修理。	
2	3号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A)入口第2弁の状態表示ランプに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	6号機	サービス建屋換気空調系加湿器(A)出口ホースに損傷を確認した。当該ホースを点検・修理。	
4	7号機	タービン建屋地下1階(管理区域)排ガス再結合器室の配管サポート内部に古いタバコの吸いながら1本を確認した。当該タバコを回収。	
5	その他	水処理設備の凝集槽から凝集沈殿槽への移送配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
6	その他	大湊側補助ボイラー(4B)給電部の確認用照明に不点灯を確認した。当該照明を点検・修理。	