

不適合情報

2018年5月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプ(B)の出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	タービン建屋1階(管理区域)建屋内排水系配管から微量な水の滴下(汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該配管を点検・修理。	
3	3号機	制御棒駆動系の系統流量が変動を繰り返すことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	3号機	原子炉建屋排気処理装置(A)の点検時、排気フィルタおよびフィルタ吊り金具に損傷を確認した。当該部を修理。	
5	5号機	ダスト放射線モニタ(D)No. 9試料採取電磁弁に異音を確認した。当該電磁弁を点検・修理。	