

## 不適合情報

2018年6月8日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	低圧電源盤5A-2の受電切替時、受電遮断器(2B)に動作不良を確認した。当該遮断器を点検・修理。	
2	5号機	スチームドレン処理系収集ポンプ(B)入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	6号機	制御棒駆動水ポンプ(A)の反カップリング側軸受給油口キャップ固定ネジ部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
4	6号機	取水口除塵装置(屋外)洗浄水配管からの海水漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	