

不適合情報

2018年6月22日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)のフィルタドライヤ接続部に油の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	5号機	防災監視盤に故障を示す警報の発生および自動復帰を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	7号機	中央制御室および中央制御室送排風機室の火災報知機に誤作動を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	その他	水処理設備No. 2温水槽の水位計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	