

不適合情報

2018年6月26日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)雑用水系配管の溶接部にごく小さな孔および水の滴下(約6リットル)を確認した。拭き取り実施、仮修理済み。当該部を点検・修理。	
2	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルターパルス逆洗装置のミストセパレータ閉止栓から微量の空気漏れを確認した。当該セパレータを点検・修理。	
3	その他	可搬型モニタリングポストNo. 12の伝送試験時、1つの通信回線にデータ伝送不良を確認した。当該装置を点検・修理。	