

## 不適合情報

2018年8月6日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1   | 1号機 | 中央制御室の監視用画面(No. 8)に消灯を確認した。当該画面を交換。他画面は正常で監視に問題なし。 |    |
| 2   | 2号機 | 所内蒸気戻り系フラッシュタンク水位検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。    |    |
| 3   | 7号機 | 原子炉建屋北側(屋外)付近の水銀灯照明カバーに脱落を確認した。当該カバーを点検・修理。        |    |