

不適合情報

2018年8月9日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(B)入口弁に動作不良および異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(A)出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	復水器検塩系導電率計サンプル流量計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	その他	免震重要棟において、事故時監視システムⅠ系記憶装置の1つに故障を確認した。当該記憶装置を交換。	