

不適合情報

2018年9月20日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	洗濯乾燥機(A)および(B)のY字ストレーナに微量な所内蒸気(放射性物質を含まない)の漏えいを確認した。当該ストレーナを点検・修理。	
2	2号機	タービン建屋送風機(A)電動機内に紐状の異物を確認した。当該機器を点検・修理。	
3	4号機	A系125V蓄電池室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	5号機	可燃性ガス濃度制御系(A)室空調機冷水コイルベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	6号機	ホットラボ送風機(B)風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
6	7号機	巡視点検時、使用済燃料プールの水面に粉末状の浮遊物(汚染なし)を確認した。当該浮遊物を除去し原因を調査。	
7	7号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)の2段吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	