

不適合情報

2018年10月9日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	有線プラント内放送設備(拡声装置)のハンドセット1台に動作不良を確認した。当該ハンドセットを点検・修理。	
2	4号機	電解鉄イオン供給装置の異常を示す警報が発生し、電解鉄イオン注入系電解槽出口流量の信号変換器に動作不良を確認した。当該変換器を交換。	
3	6号機	回転式取水口除塵装置(F)点検時の浸透探傷検査において、駆動装置曲線板にひび割れを確認した。当該部品を交換。	
4	7号機	直流125V充電器盤(7A-2)の警報試験時、地絡を示す警報ランプの不点灯および警報音の不鳴動を確認した。当該事象の原因を調査。	