

不適合情報

2018年10月11日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	5号500kV CVケーブル監視温度記録計の印字動作時に異音を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	3号機	計装用圧縮空気系圧縮機の定例試験時、圧縮機(B)中間冷却器安全弁の動作を確認した。当該事象の原因を調査し弁を点検・修理。	
3	5号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系放射線モニタに異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	
4	6号機	残留熱除去系燃料プール側第一出口弁(A)の点検時、浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該事象に対する弁機能の影響を評価。	