

## 不適合情報

2018年11月2日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	残留熱除去系熱交換器(A)原子炉補機冷却水系出口弁開度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	4号機	発電機密封油装置室照明スイッチに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	5号機	屋外海水設備定期検査作業用分電盤筐体(扉および上部)に錆・腐食を確認した。当該筐体を点検・修理。	
4	5号機	ろ過水移送ポンプ(A)入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	7号機	残留熱除去系試験用調節弁(C)に違った弁番号の安全処置表示札が取付けられていることを確認した。当該安全処置表示札を所定の弁へ取付け。	