

## 不適合情報

2018年11月9日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	ろ過水移送ポンプ(A)吸込弁、吐出弁、最小流量ライン吐出弁のいずれかにシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	スチームドレン処理系排水槽(A)排水ピットに結露水(汚染なし)が排水されずに溜まっていることを確認した。当該排水ピットを清掃。	
3	5号機	可燃性ガス濃度制御系室空調機(A)原子炉補機冷却水系入口弁、出口弁のいずれかにシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	ろ過水移送ポンプ(B)入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	その他	荒浜側補助ボイラー給水タンク(A)水位調整弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	