

不適合情報

2018年11月15日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	固体廃棄物処理設備粒子状サンプリングラック(B)ポンプの起動時、ポンプに異音発生および流量計に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	タービン補機冷却水系熱交換器(D)の点検時、伝熱管1本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
3	1号機	タービン建屋空冷チラー(D)圧縮機膨張弁の継手部から微量の冷媒漏れを確認した。当該部を点検・修理。	