

不適合情報

2018年11月27日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	洗浄ポンプ(A)圧力計元弁の固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	高電導度廃液系濃縮装置循環ポンプ電流記録計のディスプレイ・キーボードケースに破損を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	1号機	海水熱交換器建屋地下水排水設備No. 2に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	1号機	500kV開閉所の3号母線分離装置に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	
5	2号機	原子炉建屋付属棟1階北西(管理区域)にある所内蒸気戻り系凝縮水排水装置出口弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)区域給気冷却コイル室差圧解除用の小扉ロック機構に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
7	4号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)のVベルトがたわみ、異音が発生していることを確認した。当該ベルトの張りを調整。	
8	4号機	原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)当直員専用入退域室照明灯(10箇所中5箇所)の消灯を確認した。当該照明灯を点検・修理。	
9	6号機	所内低圧電源盤の静止型過電流引きはずし装置に故障を示す警報の発生を確認した。当該装置を予備品と交換し点検・修理。	
10	7号機	漏えい検出系/雰囲気温度記録計に印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
11	その他	水処理設備ろ過水タンク給水ポンプ吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	